

Сводные данные об аварийных отключениях за январь месяц 2025 года по границам территориальных зон деятельности организациями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства

№ п/п	Наименование муниципального образования, на территории которого находится электросетевой объект.	Уровень напряжения (кВ).	Дата, время прекращения передачи электроэнергии потребителям.	Дата, время восстановления-ления передачи электроэнергии потребителям.	Причина технологического нарушения (ТН) (внепланового отключения).	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения.
1	г. Мценск КЛ 6 кВ № 1Б ПС Приборная.	10	07.01.2025 15:11	07.01.2025 16:25	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Устранено персоналом Ливенского МФ.
2	г. Орел КЛ 6 кВ № 1Б ПС Приборная.	6	13.01.2025 17:15	13.01.2025 17:35	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Перевод питания по резервным линиям ОБВ СОТУ. Устранено персоналом КС.
3	г. Орел КЛ РП 06.10-ТП 692.01.	6	14.01.2025 23:00	15.01.2025 00:05	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Перевод питания по резервным линиям ОБВ СОТУ. Устранено персоналом КС.
4	г. Орел КЛ 6 кВ № 107 ПС ТЭЦ.	6	21.01.2025 10:05	21.01.2025 12:40	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Перевод питания по резервным линиям ОБВ СОТУ. Устранено персоналом КС.
5	г. Орел КЛ 6 кВ № 110 ПС ТЭЦ.	6	21.01.2025 10:40	21.01.2025 11:25	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Перевод питания по резервным линиям ОБВ СОТУ. Устранено персоналом КС.
6	г. Орел КЛ 6 кВ РП 08.06-ТП 399.05.	6	24.01.2025 22:10	24.01.2025 22:45	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Перевод питания по резервным линиям ОБВ СОТУ. Устранено персоналом КС.
7	г. Орел КЛ 10 кВ №25 ПС Восточная.	10	30.01.2025 09:50	30.01.2025 10:14	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Перевод питания по резервным линиям ОБВ СОТУ. Устранено персоналом КС.
8	г. Орел КЛ 6 кВ РП 03.10 - ТП 020.06.	6	30.01.2025 17:35	30.01.2025 18:55	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Перевод питания по резервным линиям ОБВ СОТУ. Устранено персоналом КС.

Главный инженер



В.А. Тимохин